


## ĐHQGHN KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THIÊN TAI VÀ HỖ TRỢ KHẨN CẤP ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ ĐẮC LẮK



**N**gày 26/11/2025, Đoàn công tác của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) do Giám đốc PGS.TS Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã khảo sát thực địa tại tỉnh Đắk Lắk. Tiếp và làm việc với Đoàn có bà Hồ Thị Nguyên Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQGHN Hoàng Minh Sơn đã trao tặng tỉnh 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Đây là hoạt động mở đầu trong chuỗi chương trình hỗ trợ khẩn cấp của ĐHQGHN dành cho các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên sau đợt thiên tai vừa qua.

Tham gia đoàn công tác của ĐHQGHN có Chủ tịch Công đoàn ThS. Nguyễn Thị Thảo; Chánh Văn phòng TS. Mai Hoàng Anh; Giám đốc Bệnh viện ĐHQGHN PGS.TS Trịnh Hoàng Hà; Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường PGS.TS Lưu Thế Anh; Chủ tịch

Hội Đệ tứ – Địa mạo PGS.TS Đặng Văn Bào; Giám đốc Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành, Trường ĐH Công nghệ TS Bùi Quang Hưng cùng các chuyên gia về địa chất công trình, sụt lở đất, khí tượng thủy văn và công nghệ quan trắc của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Công nghệ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Hồ Thị Nguyên Thảo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ kịp thời của ĐHQGHN, đặc biệt là việc Giám đốc Hoàng Minh Sơn và các chuyên gia trực tiếp khảo sát hiện trường, chia sẻ khó khăn với người dân. Bà bày tỏ tin tưởng đội ngũ khoa học của ĐHQGHN sẽ đề xuất các giải pháp căn cơ và khả thi giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Đoàn công tác cũng đến thăm Trường ĐH Xây dựng Miền Trung – đơn vị đang phối hợp hỗ trợ Đắk Lắk và Phú

Yên trong đánh giá hiện trường sau lũ. Tại đây, các nhà khoa học hai bên trao đổi nhanh kết quả bước đầu, chia sẻ dữ liệu và nhận định nhằm bảo đảm việc đánh giá nguyên nhân – hệ quả của thiên tai được thực hiện khách quan và kịp thời. Đoàn cũng trực tiếp trao quà hỗ trợ khẩn cấp tới người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng.

Trong quá trình khảo sát, Đoàn đã kiểm tra khu vực Thủy điện Sông Ba Hạ và Đập Đồng Cam – hai công trình quan trọng trong điều tiết dòng chảy. Ghi nhận thực địa cho thấy nhiều điểm đồi dốc có dấu hiệu sạt trượt sau mưa lớn kéo dài; một số vị trí đất đá mất kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ sạt đổ. Tại các tuyến dân cư lân cận, lượng bùn đất đổ xuống lớn, gây ách tắc và tạo áp lực lên hệ thống thoát nước.

Đoàn cũng khảo sát tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn từng bị ngập sâu. Đây là nơi dòng chảy biến đổi mạnh do đặc điểm địa hình thung lũng kết hợp mưa kéo dài. Các chuyên gia nhận định khu vực này cần được giám sát chặt chẽ khả năng tiêu thoát nước để tránh tái diễn ngập sâu nếu xuất hiện thêm mưa cực đoan.

Giám đốc Hoàng Minh Sơn cho biết tinh thần xuyên suốt của ĐHQGHN là “đồng hành – chia sẻ – hỗ trợ thiết thực”. Các hoạt động cứu trợ được tổ chức gọn nhẹ, không làm phát sinh thêm áp lực cho chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả. Ông nhấn mạnh hỗ trợ phải đến đúng người, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

Giám đốc cũng đề nghị cần nhận diện rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến ngập sâu và sạt lở đất, bao gồm: lượng mưa đặc biệt lớn, địa hình, khả năng tiêu thoát nước, mức độ an toàn của các hồ thủy lợi – thủy điện và tác động của các công trình hạ tầng. Ông cho rằng trong thiên tai phức tạp, địa phương rất cần một “bản đồ tình huống” thời gian thực, tích hợp dữ liệu về mức ngập, số hộ cần di dời, khu vực nguy cơ sạt trượt, thông tin hỗ chứa và tình trạng giao thông để điều phối cứu hộ hiệu quả.